



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОПАСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЫМА И ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Не входить туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м: достаточно сделать несколько вдохов, — и можно погибнуть.

Если невозможно выйти к лестничной клетке (выходу)



Если есть балкон (лоджия)

